

## Atualizações v5.66 y v6.66

### Implementación en el firmware

- Soporte al PIRO digital.  
Atualização do dispositivo Presença LR (Permite ajuste remoto de sensibilidade). Prelanzamiento.
- Soporte para botón de pánico  
Nuevo dispositivo de la línea Smart LR. Prelanzamiento.
- Nueva función "Restablecer tiempo de entrada".  
Restablece el temporizador de entrada después de X minutos del último disparo (Configurable).
- Retardo del comando RESET en el módem GPRS (necesario para chips Multioperador).  
Homologación con chips M2M multioperador – ESEYE

### Correcciones en el firmware:

- Comando de pánico a través del teclado LCD Android.
- Desconexión del módem 4G (EG912Y y EG915U).  
Más estabilidad en recursos remotos entre la plataforma de monitoreo y panel de alarma.
- Envío de las particiones disparadas al Smart Plug/Switch.  
Corrige la interacción de los módulos PGMs con los recursos de alarma (Armado, Desarmado y Disparo).
- Desincronización del reloj  
Corrige errores de fecha y hora que afectaban directamente a las acciones programadas.
- Eventos generados sin que ocurran.  
Evento 3147: restauración de la comunicación RF.
- Asistente de nuevo USUARIO del teclado registrado o eliminado.  
Evento 1531 – Nuevo registro.  
Evento 1532 – Registro eliminado.



**SUPORTE TÉCNICO**

 (11) 9 7124-9783       [www.vetti.com](http://www.vetti.com)  
 (11) 4712-7622       @vettitecnologia  
 [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com)  
São Roque - SP | Brasil       Desenvolvido e  
Produzido no Brasil

Empresa certificada na  
Norma ISO9001