

Atualizações v5.68 e v6.68 (Build 15/10/2025)

Implementações no Firmware:

- Proteção contra falta de conexão TCP/IP
 - Este recurso tem como objetivo reconectar o painel de alarme junto a plataforma de monitoramento, se a ausência de conexão TCP/IP com o servidor perdurar por 20 minutos o painel irá reiniciar todas as interfaces de conexão com a internet (ETH, GPRS e Wi-Fi) forçando a reconexão do painel com o servidor.
- Suporte a novos dispositivos SMART
 - Suporte ao novo sensor de presença PD *(Presença Digital) - Pré-lançamento
 - Suporte ao novo sensor de presença PE *(Presença Externo) - Pré-lançamento

Correções no Firmware:

- Retransmissão de eventos
 - Corrigido a retransmissão de eventos de dispositivos de automação AUSENTES
- Atualização de firmware automática
 - Corrigido a geração de eventos indevidos de FALHA na atualização de firmware (1094), o mesmo ocorria esporadicamente na consulta diária do servidor ftp com o painel já atualizado.



Desde 1998

SUPORTE TÉCNICO

 (11) 9 7124-9783  www.vetti.com
 (11) 4712-7622  [@vettitecnologia](https://www.instagram.com/vettitecnologia)
 suporte@vetti.com

São Roque - SP | Brasil

 Desenvolvido e Produzido no Brasil