

## Atualizações v5.66 e v6.66 (Build 04/09/2024)

### Implementações no Firmware:

- Suporte ao PIRO digital.  
Upgrade do dispositivo Presença LR (Permite ajuste de sensibilidade remota). Pré-Lançamento
- Suporte ao Botão Pânico  
Novo dispositivo da linha Smart LR. Pré-Lançamento
- Novo recurso "Restauração do tempo de entrada".  
Restaura o Timer de entrada após X minutos do último disparo (Configurável).
- Retardo do comando de RESET no modem GPRS (necessário para chips Multioperadoras).  
Homologação com os chips M2M multioperadora - ESEYE

### Correções no Firmware:

- Comando de Pânico via teclado LCD Android.
- Desconexão do modem 4G (EG912Y e EG915U).  
Mais estabilidade nos recursos remotos entre plataforma de monitoramento e painel de alarme.
- Envio das partições disparadas para o SmartPlug/Interruptor.  
Corrige interação dos módulos PGMs com os recursos de alarme (Arme, Desarme e Disparo).
- Dessincronismo do relógio  
Corrige erros de Data e Hora que afetavam diretamente as ações agendadas.
- Eventos gerados sem a ocorrência dos mesmos.  
Evento 3147 – Restauo de comunicação RF.
- Auxiliar de novo USUARIO de teclado cadastrado ou removido.  
Evento 1531 – Novo Cadastro  
Evento 1532 – Cadastro Removido



Desde 1998

### SUPORTE TÉCNICO

(11) 9 7124-9783 [www.vetti.com](http://www.vetti.com)  
 (11) 4712-7622 @vettitecnologia  
 [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com)

São Roque - SP | Brasil

Desenvolvido e Produzido no Brasil