

Atualizações v5.59 e v6.59

VettiConfig v2.52

Implementação:

- Retorno programado da interface Contact-ID.
Retorna para a prioridade de comunicação uma vez ao dia no horário programado.
- Autocorreção do endereço de servidor 1.
Quando perder conexão e o valor do parâmetro PAR E1060000 conter espaços em branco, nesta situação o parâmetro irá se auto ajustar para os dados padrão de fábrica.
- Proteção e autodiagnostico das chaves táctil do painel (Somente v6.59).
Proteções: Botões desativados quando a chave tamper do painel estiver com o status fechado.
Autodiagnostico: Ao abrir o tamper do painel será realizado uma consulta durante 3 segundos, caso alguma tecla seja acionada dentro deste tempo inicial a mesma ficará bloqueada sem função enquanto as demais atuarão normalmente.
- Ajuste de tempo de keep-Alive individual (Eth, GPRS e Wi-Fi).
Ajuste individual para cada via de comunicação configurada em segundos, valor mínimo 10s e máximo 64800s (18h).
- Parâmetro para ativar e desativar função repetidor do Transmissor LR.
- Temporização de entrada e saída.
Parâmetros individuais para configuração de tempo de entrada e saída.
- Ativação por inatividade.
Parâmetro para determinar intervalo de tempo de atuação do arme por inatividade.
- Falha AC (Evento 1301)
Parâmetro para retardar o envio de supervisão AC, configurado em segundos .
- Programador VettiConfig (Somente v6.59).
Bloqueio de acesso local do VettiConfig com a tampa do painel fechada (tamper fechado).
Pode ser liberado (temporariamente ou permanentemente) somente via acesso remoto (VettiConfig Remoto) ou com a tampa do painel aberta (tamper aberto).

Obs: Padrão de fábrica = Liberado permanentemente.

Correções:

- Atualização (SNTP): caso o painel esteja com um IP não valido na interface ethernet, não será realizada a atualização via servidor.
- Descarregamento de eventos do Buffer:
Corrigida interpretação do painel sobre resposta incorreta de keep-Alive recebido do servidor de monitoramento.
- Problema de reconexão no servidor por GPRS após verificar arquivo de atualização pelo FTP (loop no FTP).
- Corrigido eventos de restauro de comunicação RF (Evento gerado para partições correspondentes ao dispositivo).



Desde 1998

SUORTE TÉCNICO

 (11) 9 7124-9783  www.vetti.com
 (11) 4712-7622  @vettitecnologia
 suporte@vetti.com

São Roque - SP | Brasil

 Desenvolvido e Produzido no Brasil